

長野県 栄村 栄小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】栄村教育委員会、栄小学校、北信建設事務所、栄村産業建設課、飯山警察署




--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

・道路幅員が狭く歩道と車道の区別がない。
 <対策メニュー>
 路側帯(片側1m)の設置【長野県】

・道路幅員が狭く歩道と車道の区別がない。
 <対策メニュー>
 路側帯のカラー舗装【長野県】

・歩道と車道の区別がなく、危険な状態である。
 <対策メニュー>
 路側帯のカラー舗装【栄村】

・横断歩道が夜間暗く歩行者が見えない。
 <対策メニュー>
 道路照明の設置【長野県】



200m

さかえ あきやま
長野県 栄村 秋山小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】栄村教育委員会、秋山小学校、北信建設事務所、栄村産業建設課、飯山警察署



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

至 新潟県

東経: 138°51'28.8"
北緯: 36°51'28.36"
縮尺: 1/13,071

・道路端がすぐ河川となっており児童が転落する恐れがある。
<対策メニュー>
防護柵の設置【栄村】

・幅員が狭く、歩道と車道の区別がない。
<対策メニュー>
外側線の引き直し【長野県】
道路改良【長野県】

秋山小学校
秋山小

(国)405号

至 群馬県



300m