

通学路における緊急合同点検実施結果

| 小学校名 | 危険箇所 | 要望先 | | 要望内容 | 左記の箇所の現況(問題点) | 検討内容 | | 検討結果 | 備考 |
|---------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 栄小学校 | 百合居橋 | 道路管理者 | 県 | 百合居橋へ歩道の設置 | 幅員が狭く歩道と車道の区別がない。また欄干が低いため、危険を伴う。 | 歩道の設置 | 歩道の設置 (路肩カラー舗装) 欄干の嵩上げ | 平成25年度、外側線、ドットラインを施工したい。 | |
| | | 道路管理者 | 県 | 冬期間における百合居橋の上部からの落雪 | 冬期間は上部からの落雪があり大変危険な状態となる。 | その他 | 冬期間除排雪の実施 | こまめに対応したいので、連絡をしてほしい。 | |
| | 百合居橋から横倉集落の間 | 道路管理者 | 県 | 百合居橋から横倉駅入口までの歩道の設置 | 色分けされた歩道はあるが、幅員が狭く危険な状態である。 | 歩道の設置 | 歩道の設置 (路肩カラー舗装) 現在、施工してあるカラー舗装の拡幅 | 平成25年度、カラー舗装の拡幅を施工したい。 (入札を行うので、繰越になる可能性あり。) | |
| | | 道路管理者 | 県 | 冬期間の消雪パイプ区間の除排雪(積雪により幅員が狭くなり危険) | 消雪パイプ区間において、冬期間積雪が多くなると幅員が(一車線)狭くなり、危険な状態となる。 | その他 | 冬期間(消雪パイプ区間)の除排雪の実施 | 維持で対応したいので、除雪計画の打合せに合わせて要望箇所を教えてください。 | |
| | | 道路管理者 | 市町村 | 横倉駅入口から上倉庄栄宅まで路肩カラー舗装 | 歩道と車道の区別がなく、危険な状況である。 | 歩道の設置 | 路肩カラー舗装 | 県の施工に合わせて実施したい。 | |
| | 秋山小学校 | 小赤沢集落から村道までの間 | 道路管理者 | 県 | 国道405号線の小赤沢集落から村道長瀬秋山線までの区間 | 幅員が狭く、歩道もない状況であり事故発生の危険性が高い。 | 歩道の設置 | 路肩カラー舗装 道路の拡幅(計画有) | 平成26年度から道路改良工事に着手する予定。(幅員W=7.0mに拡幅) 平成25年度、外側線、ドットラインを施工したい。 |
| 警察 | | | | 国道405号線の小赤沢集落内横断歩道の設置 | 横断歩道がなく、危険な状態である。 | 横断歩道 | 横断歩道の設置 | 安協と相談し地元要望の確認をし、要望があれば安協から要望してもらう。 改良工事区間内の場合は相談してほしい。 | |
| 屋敷橋から屋敷温泉までの間 | | 道路管理者 | 市町村 | 屋敷橋から屋敷温泉までの区間 | 道路端がすぐ河川となっており、児童が転落する恐れがある。また、山側は急峻な法勾配であり落石等が予想され危険を伴う。 | 防護柵(歩車分離)設置 | 防護柵等の設置 落石防止柵等の設置 | H25年度から調査を行い実施したい。 | |